

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ GARGŽDŲ TURGUS
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. 2**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Ši gaisrinės saugos instrukcija nustato gaisrinės saugos reikalavimus, darbuotojų pareigas ir veiksmus kilus gaisrui UAB „Gargždų turgus“ teritorijoje.
2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Instrukcijos privalo laikytis visi įmonės darbuotojai, nuomininkai, prekybininkai, rangovai ir kiti asmenys, vykdančys veiklą turgaus teritorijoje.
4. **Įmonės rekvizitai:**

Įmonė:	UAB „Gargždų turgus“
Įmonės kodas:	163252987
Adresas:	Turgaus g. 6, LT-96134 Gargždai, Klaipėdos r.
Administracinės patalpos:	Turgaus g. 15, LT-96134 Gargždai, Klaipėdos r.
Direktorius (l.e.p.):	Marius Žilius

5. Turgaus teritoriją sudaro:
 - 5.1. uždaras prekybos paviljonas;
 - 5.2. lauko prekybos vietos;
 - 5.3. administracinės patalpos;
 - 5.4. pagalbinės patalpos.
6. Objekte nėra:
 - 6.1. automatinės gaisrinės signalizacijos;
 - 6.2. vidaus gaisrinio vandentiekio ir gaisrinių čiaupų;
 - 6.3. evakuacinio apšvietimo sistemos.
7. Pirminės gaisro gesinimo priemonės objekte – nešiojamieji gesintuvai.
8.  Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų.
9. Darbuotojams, atliekantiems ugnies darbus, papildomai privaloma vadovautis ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija.
10. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, vykdanč gaisrinės saugos vidinę kontrolę, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje

nurodytų reikalavimų.

II. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

11. Darbuotojai privalo:

- laikytis gaisrinės saugos reikalavimų;
- žinoti gesintuvų laikymo vietas;
- mokėti naudotis gesintuvais;
- žinoti evakuacijos kelius;
- nedelsdami pranešti apie pastebėtus pažeidimus;
- užtikrinti, kad evakuacijos keliai būtų laisvi.

12. Darbuotojams draudžiama:

- naudoti techniškai netvarkingus elektros prietaisus;
- savavališkai remontuoti elektros įrenginius;
- užstatyti evakuacinius išėjimus;
- laikyti degias medžiagas tam neskirtose vietose;
- naudoti atvirą ugnį neleistinose vietose;
- rūkyti ne tam skirtose vietose.

III. PREKYBININKŲ IR NUOMININKŲ PAREIGOS

13. Visi prekybininkai ir nuomininkai privalo laikytis šios instrukcijos reikalavimų.

13.1. Prekybos vietose draudžiama:

- laikyti perteklinį degių pakuočių kiekį;
- naudoti netvarkingus elektros įrenginius;
- užstatyti praėjimus, evakuacijos kelius ir išėjimus.

13.2. Prekybininkai privalo:


- darbo dienos pabaigoje išjungti elektros įrangą;
- užtikrinti tvarką prekybos vietoje;
- nedelsiant pranešti administracijai apie galimą gaisro pavojų.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

14. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

	- Nesudaryti degios aplinkos! (Degios aplinkos susidarymas atvaizduotas 1 pav.) - Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)! - Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!
---	---

15. Klasikinis degimo trikampis:



16. Susipažinti su žmonių evakavimo planu (-ais), pakabintu (-ais) kiekviename įmonės valdomame pastate prie įėjimo /išėjimo.

17. Transporto priemonės statyti ir medžiagas laikyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

18. Šiukšles ir kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš patalpų bei teritorijos

19. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t.t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą. Ant taros ar pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

20. Patalpose pagal grafiką nuo įrenginių, šildymo prietaisų, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos.

21. Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.

22. Į kanalizacijos sistemas nepilti sprogų ir degių produktų, užterštų gamybinių nuotekų.

23.  Draudžiama naudoti atvirą ugnį:

- 23.1. rūsiuose, palėpėse (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);
- 23.2. sandėliuose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);
- 23.3. įvairių komunikacijų vamzdinių atšildymui;
- 23.4. dujų nuotėkio vietai nustatyti;
- 23.5. pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas) (šios teritorijos pažymėtos ženklu 

23.6. kitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios pažymėtos ženklu .

24. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.



Rūkymo vietos

25.  Rūkyti tik tam tikslui skirtose, specialiais ženklais pažymėtose vietose. Rūkymas ne tam tikslui skirtose vietose gali sukelti gaisrą, sprogimą, kitus padarinius!
26. Pelenus ir nuorūkas mesti tik į specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas nuorūkoms.
27. Baigus rūkyti įsitikinti, kad nuorūka užgesinta.
28. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti švarios, periodiškai valomos drėgnu būdu.

V. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

29. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga esanti teritorijoje:

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ		ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gesintuvas		Gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė turi būti tikrinami gamintojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu laiku. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti draudžiama.

30. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.
31. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje turi būti paliekamas gaisrinės saugos ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.
32. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu nurodyta sklendės, kurią atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta.



Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai)

33. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.
34. Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones.



Gaisriniai hidrantai

35. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius, jų šulinių dangčiai turi būti neužkrauti, neužstatyti.

36. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku.

37. Žiemą gaisriniai hidrantai turi būti apšiltinami, o nuo šulinių dangčių valomas ledas ir sniegas.

38. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą.

39. Gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai ir kiti vandens šaltiniai:

40. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina reguliariai valyti (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus).

41. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens telkiniuose turi būti pakankamai vandens, kad jį lengvai galėtų paimti gaisriniai automobiliai.

42. Gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai.

VI. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

43.  Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:

43.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuką;

43.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą ugniagesiams bendruoju pagalbos telefonu – **112**,

43.3. nutraukti dujų, garų, elektros tiekimą, užsukti technologinių vamzdinių sklendes (jos privalo būti su užrašais);

43.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

44.  Išgirdus gaisro signalizacijos signalą:

44.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, bet nesinaudoti liftais, neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

44.2. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

44.3. negrįžti į degantį pastatą;

44.4. išėjus likti sutartoje vietoje;

44.5. pasitikti atvykstančius ugniagesius.

45. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „sustok, krisk ant žemės ir riskis“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.



2 pav. Rekomendacija kaip elgtis, užsidegus rūbams

46. Įmonės vadovas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai:

46.1. nustatyti tikslią evakuotų žmonių (darbuotojų) surinkimo (susitikimo) vietą. Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

46.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius (darbuotojus) suskirstyti į grupes ir vėliau patikrinti pagal sąrašą.

47. Kilus gaisrui pirmiausia evakuojami:

- lankytojai;
- prekybininkai;
- darbuotojai.

48. Evakuacijos metu draudžiama:

- grįžti pasiimti daiktų;
- naudotis liftais (jei būtų įrengti ateityje);
- trukdyti kitų asmenų judėjimui.

49. Darbuotojai turi nukreipti žmones link artimiausių išėjimų.

50. Evakavus žmones:

- susirenkama saugioje vietoje lauke;
- tikrinama, ar visi darbuotojai pasišalino iš pastatų;
- laukiama ugniagesių nurodymų.

VII. EVAKUACIJOS KELIAI

51. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

 arba  arba 	Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.
	Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.

3 pav. Evakuacijos kelių žymėjimas

52.  Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:

- 52.1. gesintuvų, gaisrinių čiaupų, kito gaisrinio inventoriaus;
- 52.2. evakuacijos kelių, durų, vartų ir langų;
- 52.3. privažiavimo kelių ir priėjimų, tarpų tarp statinių;
- 52.4. elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas);
- 52.5. įvadinių sklendžių.

53. Durys evakuaciniuose išėjimuose iš vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu (su lengvai ir greitai iš vidaus atsiderančiais užraktais ar uždarymo mechanizmais). Draudžiama jas užkalti arba užrakinti iš lauko.

VIII. GESINTUVO NAUDOJIMAS

54.  Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuoti.

55. Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

56. Gaisrai skirstomi į klases, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:

<u>A klasės gaisrai:</u>	<u>B klasės gaisrai:</u>	<u>C klasės gaisrai:</u>	<u>D klasės gaisrai:</u>	<u>E klasės gaisrai:</u>
<u>dega kietos</u>	<u>dega degūs</u>	<u>dega degios</u>	<u>dega metalai ir</u>	<u>dega</u>
<u>degios</u>	<u>skysčiai arba</u>	<u>dujos</u> , pvz.	<u>ju lydiniai</u>	elektros įranga,
<u>medžiagos.</u>	<u>medžiagos.</u>	degantis	<u>ju lydiniai</u>	kuria teka el.
<u>didesne dalimi</u>	<u>turinčios savybę</u>	propanas,	<u>ju lydiniai</u>	srovė iki 1000V
<u>organinės</u>	<u>lydytis</u> , pvz.	vandenilis,	<u>ju lydiniai</u>	
<u>kilmės</u> , pvz. deganti	degantis benzinas,	acetilenas,	<u>ju lydiniai</u>	
mediena, popierius,	naftos produktai,	šviečiančios dujos	<u>ju lydiniai</u>	
šiaudai, anglis,	riebalai,	ir kt.	<u>ju lydiniai</u>	
tekstilė,	lakas, derva, vaškas,		<u>ju lydiniai</u>	
automobilių padangos	eteris, alkoholis ir kt.		<u>ju lydiniai</u>	
ir kt.			<u>ju lydiniai</u>	

ŽYMĖJIMAS ANT GESINTUVO:				
				 arba užrašas: „Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“

57. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus į pavaizduotą 4 pav.



4 pav. Gesintuvo naudojimo instrukcija

58. Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

IX. PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

59. Atliekant darbus, suteikiant paslaugas kitose įmonėse, įstaigose atkreipti dėmesį į ženklus. Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų skirstomi į A_{sg}, B_{sg}, C_g, D_g, E_g kategorijas:

Patalpos kategorija	Papildomi reikalavimai A_{sg}, B_{sg}, C_g kategorijų patalpose
 ir 	A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose turi būti pakabintos gaisrinės saugos instrukcijos. Dirbti šiose patalpose leidžiama tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai, sugedus vėdinimo įrenginiams draudžiami bet kokie technologiniai procesai. Dirbant A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.

Šiose patalpose gali susidaryti sprogi aplinka: 	PRIVALOMA: – avėti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę; – dėvėti statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius; – naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, nesukeliančius kibirkščiavimo. DRAUDŽIAMA:  – naudotis atvira ugnimi (išskyrus atvejus, kai išduotas leidimas atlikti šiuos darbus);  – įvažiuoti motorinėms transporto priemonėms; – naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra; – šildyti patalpas atviro tipo šildymo prietaisais; – eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama įrengti kištukinius lizdus. – nesant elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.
	Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose ar patalpose DRAUDŽIAMA: – naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra. šildyti atviro tipo šildymo prietaisais.
 ir 	Papildomų reikalavimų šioms patalpoms nėra.

X. SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

60. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):

60.1. dujos (gamtinės dujos, vandenilis, propanas, butanas, acetilenas, ir kt.)

60.2. skysčiai (naftos produktai, įvairios valymo priemonės ir kt.);

60.3. kietosios medžiagos (popierius, mediena, anglis, durpės, padangos ir kt.);

60.4. dulkės (medžio, metalo dulkės ir kt.).

61. Ženkais, kuriais žymimos labai bei ypač degios, oksiduojančios ir sprogios medžiagos:

F  Labai degi	Labai degi, ypač degi (F; F+) medžiaga. Lengvai užsidegantis ir ypač ar labai degus produktas, uždegus gali sprogti.
F+  Ypač degi	
O  Oksiduojanti	Oksiduojanti (O) medžiaga. Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.
E  Sprogstamoji	Sprogstamoji (E) medžiaga. Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

62.  Šias medžiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupėmis pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (žr. šių medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją). Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

63. Draudžiama laikyti degias bei sprogias medžiagas pažeistoje ar atviroje taroje, pakuotėje.

64. Laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines, buteliukus būtina laikyti kamščiais į viršų. Tuščią tarą laikyti toje pačioje patalpoje draudžiama.

65. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

66. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

67. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, išskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas, draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogti ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

XI. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS ĮMONIŲ TERITORIJOSE IR PATALPOSE

68. Šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir remontas

69. Visos transporto priemonės privalo turėti pirmines gaisro gesinimo priemones.

70. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse draudžiama:

70.1. dirbti kalvystės, terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais. Šie darbai turi būti atliekami tik tam tikslui skirtose patalpose arba atvirose aikštelėse;

70.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

70.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

70.4. įkrauti akumuliatorius;

70.5. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

70.6. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

71. Transporto priemones statyti paliekant tarp lengvųjų automobilių ne mažesnę kaip 0,6 m, o tarp krovininių – 0,8 m atstumą.

72. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.

73. Transporto priemonių remonto vietos:

73.1. panaudotus kuro ir degalų filtrus, skudurus, šiukšles dėti tik į specialiai tam skirtas nedegias dėžes su dangčiais;

73.2. panaudotus naftos produktus pilti tik į tam skirtus indus ir laikyti tik tam tikslui skirtose vietose;

73.3. išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

XII. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

74. Patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

75. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

75.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

75.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

76. Būtina patikrinti:

76.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;

76.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;

- 76.3. ar uždaryti langai, orlaidės;
- 76.4. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę medžiagos, detalės ir kitas turtas;
- 76.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai ir laiptinės;
- 76.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;
- 76.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

77. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui.

78. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo padaro reikiamus įrašus patalpų uždarymo žurnale ir patikrintas patalpas uždaro.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79.  Pastebėję gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuokite tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.

80. Atsiminkite, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis - neatsargus elgesys. Būkite atidūs ir nuolat laikykitės gaisrinės saugos reikalavimų.

81. Visi darbuotojai su šia instrukcija supažindinami pasirašytinai.

82. Instrukcija peržiūrima ir prireikus atnaujinama:

- 82.1. pasikeitus teisės aktams;
- 82.2. pasikeitus veiklos pobūdžiui;
- 82.3. po gaisro ar incidento;
- 82.4. ne rečiau kaip periodiškai įmonės nustatyta tvarka.

INSTRUKCIJĄ PARENGĖ:

Vadybininkė – administratorė Loreta Stirbytė